



Uster, 19. August 2025
Nr. 627/2025
V4.04.71

Anfrage 627/2025 von Peter Mathis-Jäggi (SP):

Kreuzstrasse

Beim Begehen der Kreuzstrasse, welche im Moment saniert wird, sind mir einige Unregelmässigkeiten aufgefallen. So fehlen die richtig angepassten Randsteine beim Scheunenzugang Wagerenhof. Die Einfahrt in den Wagerenhof wurde mit den angepassten schrägen Randsteinen ausgelegt. Die Kombination mit den unregelmässig abgefrästen Randsteinen sieht nicht gerade schön aus.

Fragwürdig scheint mir insbesondere die Anordnung der Strassenlaternen auf der einen Strassen-
seite. Sie werden im Rinnstein platziert und somit in den Fahrbahnraum.

Ich stelle dem Stadtrat folgende Fragen:

1. Warum wurde die Zufahrt zur Wagerenhofscheune nicht mit den angepassten schrägen Randsteinen ausgelegt?
2. Warum werden elektrische Anlagen (Strassenlaternen) in wasserführende Rinnsteine gesetzt?
3. Wieso werden Strassenlaternen in den Fahrbahnraum gestellt?

Uster, 19. August 2025

Mathis-Jäggi