



Municipio
Via Municipio 13
CH-6850 Mendrisio

058 688 31 10
cancelleria@mendrisio.ch
mendrisio.ch
RC/GMa

Municipio, 6850 Mendrisio

Gentile Signora
Claudia Crivelli Barella
Via Giuseppe Andreoni 4
6850 **Mendrisio**

25 giugno 2014

**Risposta
del Municipio di Mendrisio**

Interrogazione del 2 giugno 2014

Titolo **Interrogazione Argor**

In risposta alla sua interrogazione le possiamo comunicare quanto segue:

Il pennacchio, ben visibile e di colore bianco, che fuoriesce dallo stabilimento della Argor-Heraeus SA, Via Moree 14 a Mendrisio, è costituito dalla condensazione di vapore acqueo.

Si tratta di un fenomeno particolarmente marcato, soprattutto nelle prime settimane di maggio, a seguito delle condizioni meteorologiche. Questa situazione era già stata oggetto di diversi contatti tra l'Ufficio tecnico comunale della Città di Mendrisio e la ditta in questione (vedi lettera allegata della Argor-Heraeus SA del 9 maggio u.s.) e sempre tra l'Ufficio tecnico comunale e i servizi cantonali, servizi ai quali compete la sorveglianza delle emissioni industriali.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 0.5 ore lavorative.

Sperando di avere evaso esaurientemente la sua richiesta, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Municipio

Lic. oec. HSG Carlo Croci
Sindaco

Lic. iur. Roberto Crivelli
Vice Segretario

Allegata

Lettera Argor-Heraeus SA del 9 maggio 2014

ARGOR-HERAEUS

Via Moree 14 Tel. 091 640 53 53 www.argor.com
CH-6850 Mendrisio Fax 091 646 80 82 info@argor.com

Switzerland

Ufficio tecnico Mendrisio
RICEVUTO

12 MAG. 2014

1/c

Spettabile

Ufficio Tecnico Comunale
Via Vela 9
CH-6850 Mendrisio

Alla c.a. di arch. Mario Briccola

COPIA

Mendrisio, 9 maggio 2014

Egregio arch. Briccola,


L'Argor-Heraeus SA desidera informare che in questi giorni, a causa della particolare situazione atmosferica, nelle prime ore del mattino è possibile che risulti particolarmente visibile il fumo emesso dal nostro camino principale. Si tratta in realtà della semplice condensazione, a seguito del raffreddamento repentino a contatto con l'aria fresca e umida, del vapore acqueo che è sempre presente nell'aria espulsa. L'effetto è reso ancora più evidente dalla luce radente del sole mattutino.

Ci preme inoltre sottolineare che le emissioni del suddetto camino sono sotto costante controllo da parte dell'azienda, e che l'idoneità degli impianti di abbattimento dei fumi e la conformità delle emissioni alle prescrizioni vigenti è periodicamente verificata e confermata dalle autorità ambientali cantonali.

Rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore ragguaglio.

Con i nostri migliori saluti

ARGOR-HERAEUS SA



Alessandro Ruffoni
Responsabile Ambiente