



Gentile Signora
Nadia Mondini

Collaboratore:

Rif:
609

Sigla:

Data: 24 giugno 2026

Interrogazione 5 maggio 2026 “Sicurezza e decoro urbano in Via San Jorio: urgenza sostituzione ringhiera pericolosamente danneggiata”

Gentili Signore, Egregi Signori,

la Città investe annualmente molte risorse nel mantenimento del decoro urbano e presta sempre un occhio attento sulla sicurezza nel contesto degli spazi pubblici, laddove possono sussistere dei pericoli reali. In questo ambito, in funzione delle risorse disponibili, vanno valutate delle priorità d'azione, anche riflettendo sull'effettivo bisogno. Ovviamente, ciò non significa a priori che non ci possano essere delle situazioni non adeguate, anche solo considerando l'estensione del nostro territorio e delle eventuali carenze d'intervento che non si possono sempre escludere completamente.

Nel merito dei quesiti posti, rispondiamo come segue:

1. Il Municipio è a conoscenza dello stato di degrado e della precarietà della ringhiera nel tratto di Via San Jorio indicato?

Il Municipio non condivide completamente i termini espressi nella domanda, ma è cosciente che l'aspetto estetico e di decoro della barriera non è per niente soddisfacente.

2. Per quale motivo non si è proceduto alla sostituzione dell'intera ringhiera contestualmente ai lavori effettuati nella parte finale della via?

Come anticipato nelle premesse, il Municipio deve in alcuni casi valutare se e in che misura un intervento risulta effettivamente necessario per questioni di sicurezza o meno, considerando le risorse disponibili per fare fronte alle varie situazioni. La parte di barriera sostituita (in due tappe) sovrasta il muro di sostegno della strada comunale, dove si presenta un potenziale grado di pericolo elevato per le persone, per rapporto alla situazione del terreno e al dislivello. Inoltre, questa parte del marciapiede è frequentata anche dalle persone che sostano per assistere a partite o allenamenti. Per contro, la parte dove è stata lasciata la vecchia barriera (definibile di tipo “cantonale”) non presenta un muro ed un pendio così scoscesi ed è parzialmente “protetta” dalla vegetazione naturale.

3. Non ritiene il Municipio che la situazione attuale rappresenti un rischio per l'incolumità pubblica, specialmente per i bambini che frequentano il parco giochi e gli allievi in transito verso le scuole?

Al Municipio non risulta che in oltre 50 anni, da quando sono sorti i palazzi d'abitazione



sotto via San Jorio, siano mai successi incidenti gravi: pur ammettendo che questo non li esclude a priori, si può partire dal presupposto che il fattore di rischio non sia così elevato, come paventato nell'interrogazione. Sicuramente un altro tipo di barriera potrebbe aggiungere un livello di sicurezza maggiore, per cui si possono svolgere delle valutazioni in tal senso.

4. Entro quali tempistiche l'Esecutivo intende intervenire per la rimozione della vecchia struttura e la posa di una nuova protezione, garantendo uniformità e sicurezza a tutta la via?

Il Municipio ha deciso di incaricare i Servizi del territorio per valutare se è il caso di sostituire in parte o integralmente la barriera esistente, oppure se procedere semplicemente con un'adeguata manutenzione. A questo proposito, abbiamo già rilevato che ci sono in effetti due piantoni relativamente instabili lungo tutta la tratta (ca. 4-5 metri di barriera in totale), ma si trovano proprio in corrispondenza dello sbarramento vegetale naturale e quindi nella posizione meno critica in assoluto. Sulla base delle informazioni raccolte, il Municipio deciderà l'opzione d'intervento più idonea, ritenuto che è concorde con voi sulla palese mancanza di decoro.

5. Quali sono i costi previsti per questo intervento di manutenzione ordinaria / straordinaria?

Al momento non è possibile fornire cifre precise, ma facciamo presente che la barriera posata in corrispondenza del campo di calcio è costata indicativamente fr. 450.--/ml. Se consideriamo il rincaro dei costi e la necessità di eseguire dei plinti, per i circa 53 ml di barriera dobbiamo considerare un importo intorno a fr. 37'000.--. Il semplice consolidamento dei due piantoni leggermente instabili ed il ritinteggio della barriera esistente comporta una spesa indicativa di fr. 5-6'000.--.

Il tempo impiegato per la risposta da parte di tutti i funzionari coinvolti ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.

Con la massima stima.

Il Sindaco:

Nicola Pini

Per il Municipio

Il Segretario:

avv. Marco Gerosa

Nadia Mondini
Via San Jorio 48
6600 Locarno

Lodevole Municipio di Locarno
Palazzo Marcacci
6600 Locarno

Locarno, 5.05.2026

INTERROGAZIONE

Oggetto: Sicurezza e decoro urbano in Via San Jorio: urgenza sostituzione ringhiera pericolosamente danneggiata.

Onorevoli Signor Sindaco, Onorevoli Municipali,

con la presente interrogazione si intende richiamare l'attenzione del Lodevole Municipio su una situazione di potenziale pericolo e di evidente incuria che interessa un tratto specifico di Via San Jorio.

Premessa

Mentre la parte finale di Via San Jorio è stata oggetto di interventi di miglioria, con la posa di una nuova ringhiera moderna e sicura, il tratto restante della via versa in condizioni critiche. La vecchia ringhiera esistente è fortemente arrugginita, in più punti pericolante e strutturalmente compromessa.

Oltre al danno estetico, che non giova al decoro di una zona residenziale, la questione principale è la **sicurezza**. Via San Jorio è un'arteria fondamentale per la mobilità scolastica: è percorsa quotidianamente da un gran numero di bambini e ragazzi che si recano a scuola. Inoltre, la vicinanza immediata a un parco giochi rende la situazione ancora più allarmante, poiché il rischio che qualcuno possa ferirsi con il metallo arrugginito o a causa del cedimento della struttura è concreto e non trascurabile.

Alla luce di queste considerazioni, si formulano le seguenti domande:

1. Il Municipio è a conoscenza dello stato di degrado e della precarietà della ringhiera nel tratto di Via San Jorio indicato?
2. Per quale motivo non si è proceduto alla sostituzione dell'intera ringhiera contestualmente ai lavori effettuati nella parte finale della via?
3. Non ritiene il Municipio che la situazione attuale rappresenti un rischio per l'incolumità pubblica, specialmente per i bambini che frequentano il parco giochi e gli allievi in transito verso le scuole?
4. Entro quali tempistiche l'Esecutivo intende intervenire per la rimozione della vecchia struttura e la posa di una nuova protezione, garantendo uniformità e sicurezza a tutta la via?
5. Quali sono i costi previsti per questo intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria?

In attesa di un vostro sollecito riscontro, volto a garantire la sicurezza dei nostri giovani cittadini, porgiamo i nostri più cordiali saluti.



Nadia Mondini (Primo firmatario)

Stelio Mondini

Francesco Albi

Lorenza Bardelli-Brughelli

Rosanna Camponovo

Daniele Laganara

Laura Snider

Ariele De Stephanis

Mariachiara Cotti