

Incrocio Corso Elvezia/Corso Pestalozzi: a rischio le sospensioni delle vetture, ma anche l'incolumità dei motociclisti

A seguito dei lavori per la costruzione del nuovo autosilo al Palazzo dei congressi, il fondo stradale è stato parzialmente rifatto, e supponiamo sia in attesa di un'ulteriore strato di asfalto.

Lo stato attuale del fondo stradale presenta però dei dislivelli eccessivi e non segnalati in alcun modo. Se le sospensioni delle vetture sono messe a dura prova, il motociclista rischia veramente una caduta - in particolare provenendo da Corso Elvezia, ma anche da Corso Pestalozzi non è che sia molto meglio - dato che il dislivello non è visibile di primo acchito.

Dato l'innegabile situazione di pericolo esistente, ci permettiamo d'inoltrare al lodevole Municipio la seguente


Interpellanza

- 1. Quanto tempo è previsto per terminare definitivamente la copertura stradale del tratto in oggetto ?**
- 2. È ipotizzabile nel frattempo un intervento volto a rendere più dolce il dislivello in questione e/o, se del caso, alla sua segnalazione mediante un'apposita segnaletica (cartelli e/o triangoli pitturati sul fondo stradale come in uso per i dossi) ?**

Vi ringraziamo già sin d'ora per un sollecito riscontro e Vi presentiamo i nostri più cordiali saluti.

Gruppo UDC

Rusconi – Chiesa – Marra



Lugano, 27.06.2005