



Municipio, 6850 Mendrisio

Municipio  
Via Municipio 13  
CH-6850 Mendrisio  
  
058 688 31 10  
[cancelleria@mendrisio.ch](mailto:cancelleria@mendrisio.ch)  
mendrisio.ch  
MR

Egregio Signor  
Consigliere comunale  
Tiziano Fontana  
Via al Dosso 7  
6850 **Mendrisio**

15 gennaio 2021

**Risposta  
del Municipio di Mendrisio**

Interrogazione del 17 dicembre 2020

Titolo **Salvaguardia del Cedro del Libano situato all'incrocio tra  
Via Franchini e Via Campo Sportivo**

in relazione alle sue preoccupazioni per la sopravvivenza dell'imponente Cedro del Libano, sorte in sede di esame ed approvazione da parte del Consiglio comunale del Messaggio Municipale n. 143 /2020 relativo al credito per la realizzazione del marciapiede di Via Campo Sportivo e Via Franchini, anticipando che anche al Municipio preme la salvaguardia del Cedro in oggetto, ci preghiamo significarle quanto segue.

Il mappale n. 1271 RFD Mendrisio di Via Campo Sportivo ha fatto oggetto di una domanda di costruzione per la ristrutturazione ed ampliamento dello stabile residenziale sfociata nel rilascio di una Licenza edilizia il 13 novembre 2019.

In quell'occasione l'istante ha già dovuto considerare l'allargamento del marciapiede di Via Campo Sportivo sulla base del progetto definitivo trasmesso da parte dell'Ufficio tecnico; la presenza dell'imponente albero è stata chiaramente considerata.

Si rileva che la distanza tra l'albero e l'attuale muretto di cinta è di ca. 8.50 m (misurata dal centro dell'albero). Nello spazio intermedio è presente oggi un vialetto sterrato, come ben si vede dalla foto allegata.

Con la sistemazione finale solo la metà circa del vialetto sarà occupata dal marciapiede e dal muretto di cinta; la distanza dall'albero sarà quindi ancora di ca. 7.0 m.



Ritenuto che sotto il marciapiede non sono previsti scavi supplementari per posa di infrastrutture, rispettivamente che la profondità dello scavo per la costruzione del muretto è al massimo di ca. 70 cm, si è ritenuto che gli interventi previsti non sono in alcun modo invasivi dell'apparato radicale del Cedro del Libano.

In considerazione di quanto sopra non si è nemmeno ritenuto necessario fare eseguire una perizia da parte di uno specialista.

Sarà premura dell'Ufficio tecnico, tramite il proprio responsabile del Verde pubblico, controllare i lavori di scavo (da parte del privato) della realizzazione del muretto di cinta al mappale n. 1271 RFD Mendrisio, per salvaguardare la salute e la vita dell'imponente albero.

Sperando di avere evaso esaurivamente la sua richiesta, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

#### **Per il Municipio**

Samuele Cavadini  
*Economista aziendale SUP*  
Sindaco

Massimo Demenga  
*Lic. Rer. Pol.*  
Segretario

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a 1 ora lavorativa.*

Copia  
Dicastero Costruzioni