

Interrogazione

**Mendrisio: Sperone di roccia nella zona di San Nicolao, come viene monitorata la zona?**

In questi anni siamo sempre più confrontati con eventi più o meno tragici per colpa del clima, in piena evoluzione.

I cambiamenti climatici sono ormai una certezza, e pure nel nostro cantone, con i diversi smottamenti di terreno, temporali violenti, siccità, caldo torrido, ne sono una conferma.

A Mendrisio, qualche anno fa, nello sperone di roccia nella zona di San Nicolao, è stata posata una rete di protezione per evitare danni a persone e cose in caso di caduta massi.

In effetti, la roccia di San Nicolao pone qualche problema di friabilità.

In questa specifica zona, al mattino, si sentono sassi cadere, per ora, contenuti da queste reti di protezione.

Dopo questa breve premessa, chiedo al lodevole Municipio quanto segue:

- Cosa viene fatto per monitorare lo sperone di roccia di San Nicolao?
- I ripari attuali sono sufficienti, anche se dovesse esserci un incremento delle cadute di massi?
- Si potrebbe ipotizzare interventi di contenimento della friabilità della roccia?

In fede.

Massimiliano Robbiani