



Sanierung des Waaghauses; Behebung der dringendsten Mängel

Situation, Foto, Grundrisse



Grundriss 1. Obergeschoss Bestand



Grundriss 1. Obergeschoss neu