



Sportanlage Espenmoos; Zuschauertribüne



Abb. 2:
Abgebrochenen Rücklehnen



Abb. 3:
Fehlende Sitze



Abb. 4:
Entfernte Sitzreihen

Sportanlage Espenmoos; Zuschauertribüne

Abb. 5: Vorschlag, Referenzbild

