






**Bogenstrasse 10; Sporthalle Kreuzbleiche, Instandsetzung Parkgarage**

Foto, Situation







**Bogenstrasse 10; Sporthalle Kreuzbleiche, Instandsetzung Parkgarage** Grundriss 3. Untergeschoss


# Bogenstrasse 10; Sporthalle Kreuzbleiche, Instandsetzung Parkgarage Grundriss 2. Untergeschoss








**Bogenstrasse 10; Sporthalle Kreuzbleiche, Instandsetzung Parkgarage** Grundriss 1. Untergeschoss














Ostfassade Bestand




Ostfassade Projekt




Nordfassade Bestand




Nordfassade Projekt




Westfassade Bestand



Westfassade Projekt



Südfassade Bestand



Südfassade Projekt