



Pflegeheim St.Otmar; Erweiterung und Sanierung

Foto, Situation




Pflegeheim St.Otmar; Erweiterung und Sanierung

Grundrisse neue Untergeschosse




2. Untergeschoss Projekt




1. Untergeschoss Projekt

Pflegeheim St.Otmar; Erweiterung und Sanierung

Grundriss Erdgeschoss



Bestand




Projekt




Pflegeheim St.Otmar; Erweiterung und Sanierung

Grundriss 1. Obergeschoss



Bestand




Projekt




Pflegeheim St.Otmar; Erweiterung und Sanierung

Grundriss 2. Obergeschoss




Bestand




Projekt

Pflegeheim St.Otmar; Erweiterung und Sanierung

Grundriss 3. Obergeschoss




Bestand




Projekt

Pflegeheim St.Otmar; Erweiterung und Sanierung

Grundriss Dachgeschoss






Bestand



Projekt


Pflegeheim St.Otmar; Erweiterung und Sanierung

Längsschnitt, Südfassade




Pflegeheim St.Otmar; Erweiterung und Sanierung

Fassaden




Nordfassade Bestand



Nordfassade Projekt



Südfassade Bestand



Südfassade Projekt