

Frauenbadi; Sanierung Unterkonstruktion

Situation, Foto, Schadenbilder, Schemaschnitt

